


Projekt wykonawczy przebudowy dachu w budynku Domu Kultury w Wyrach przy ul. Głównej 99 w ramach inwestycji „Utworzenie i wyposażenie klubu Senior +”

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Widok 1- elewacja frontowa budynku



Widok 2- widok na okap od strony ulicy



Projekt wykonawczy przebudowy dachu w budynku Domu Kultury w Wyrach przy ul. Głównej 99 w ramach inwestycji „Utworzenie i wyposażenie klubu Senior +”

Widok 3- Widok na przyłącze rury spustowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej



Widok 4- Widok na komin dymowy ponad połacią dachową



Projekt wykonawczy przebudowy dachu w budynku Domu Kultury w Wyrach przy ul. Głównej 99 w ramach inwestycji „Utworzenie i wyposażenie klubu Senior +”

Widok 5- Widok na stalową konstrukcję wsporczą na dachu – do zachowania



Widok 6- widok na pokrycie budynku objętego zakresem opracowania (w złym stanie technicznym) oraz pokrycie sali teatralnej będące w dobrym stanie technicznym



Projekt wykonawczy przebudowy dachu w budynku Domu Kultury w Wyrach przy ul. Głównej 99 w ramach inwestycji „Utworzenie i wyposażenie klubu Senior +”

Widok 7 - widok na okap nad salą teatralną.



Widok 8 – Widok na konstrukcję więźby dachowej



Projekt wykonawczy przebudowy dachu w budynku Domu Kultury w Wyrach przy ul. Głównej 99 w ramach inwestycji „Utworzenie i wyposażenie klubu Senior +”

Widok 9 –Widok na połacie dachowe wraz z istniejącym wyłazem dachowym



Widok 10 – Widok na połączenie krokwie-płatwie wraz z podparciem płatwi przez miecz. Widoczne spękania w strukturze belki drewnianej.



Widok 11 – Widok na stan techniczny podbitki oraz więźby dachowej.



Widok 12 – Widok na stan techniczny słupów drewnianych oraz belek podwali nowych.

